

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ システム天井用照明器具へ リニューアルしませんか？

既設器具を活かしたリニューアル対応タイプがおすすめ！

早く

既設器具を活かして、短納期でリニューアル

- 既設器具をそのまま使用することで器具まるごと交換より、省施工・省廃材を実現
既設システム天井用照明本体を使用し、リニューアル対応タイプ(反射板&ライトユニット)を取付けてリニューアル。


リニューアル時の廃材比較(容積イメージ)

器具まるごと交換	反射板	蛍光灯	器具本体
リニューアル対応タイプ	反射板	蛍光灯	器具交換不要

標準品により、既設の現場調査も簡単に！

器具をまるごと交換した場合、既設器具の細い調査を実施しTバーの特注対応が必要でしたが、リニューアル対応タイプであれば簡単な既設器具の調査と複数の器具幅・全長ラインアップで容易にリニューアルが可能です。

● 4ステップで簡単交換！



Check

本機種は既設システム天井器具の本体部分を改造して取り付ける照明器具となります。
取付前に必ず安全チェックシートを使用し、適合性を確認の上施工してください。改造後の事故・不具合は改造、使用者の責任となります。

安く

既設器具を活かして、イニシャルコストを抑えてリニューアル

LEDリニューアルでも、器具まるごと交換と比較してリニューアル対応タイプでは大幅にイニシャルコストを削減できます。

例えばシステム天井用照明器具を120台リニューアルした場合

	器具まるごと交換でリニューアルした場合	リニューアル対応タイプでリニューアルした場合
使用器具	MY-SY450335/N	MY-SR450335/N AHTN
参考定価(税別)	44,500円	36,000円
イニシャルコスト	5,340,000円	4,320,000円

リニューアル対応タイプなら
約100万円
もお得！

SMART
QUALITY

※機種の詳細は、照明総合カタログをご参照下さい。

三菱LED照明

MY LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ システム天井用照明器具


で、リニューアル後のオフィスのお悩み解決！




LEDは長寿命でメンテナンスフリーと聞いていたけど、長く使うと汚れも目立つし掃除の手間がかかるな…。

そのお悩み、ハイブリッドナノコーティングで解決。

三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニット表面に塗布。清潔に保つことで、メンテナンスの手間を軽減&汚れによる明るさ低下を抑制できます。



■10年後を想定した暴露試験結果



古い蛍光灯器具からLEDに替えたけど明るすぎる…。明るさを調節したいけど、さらにコストがかかるし…。

そのお悩み、段調光機能で解決。

蛍光灯器具の寿命末期は明るさが当初の70%程度。蛍光灯器具から置き換えて感じるまぶしさも、段調光機能で軽減。追加工事一切不要で、壁スイッチのON/OFF操作4回繰り返すだけで、明るさ調整に加え節電が可能に。



会社の空スペースを会議室へ。プロジェクター操作時に調光したいけど、照明器具の交換も必要か…。

そのお悩み、後付の無線調光ユニットDiで解決。

デジタルインターフェース搭載電源器具なら、調光システムを導入したい場合も照明器具はそのまま、無線調光ユニットとコントローラの導入に対応可能。部屋の用途変更や間仕切り変更など調光環境にも簡単に対応。



調光信号線不要で
調光可能なため
リニューアルに
最適



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく つないで ムダなく

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県横浜市大田区2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土日・祝日は除く)

LED照明器具 〆フリーダイヤル(0120) 348-027 Tel(0467) 41-2736 Fax(0467) 46-8861

LED電球・HID形LEDランプシステム 〆フリーコール(0120) 232-288

●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがあります。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。●本カタログ掲載の商品は日本国内用です。日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this catalogue are designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.